

wismo2c 及 wismo2d 模块研发注意事项

针对最近客户使用中发生模块软件及硬件上的损坏,这里提出几点建议,希望各客户, 在设计的过程中留意,并给予足够的重视。

在使用过程故障的现象:

(1) 模块软件经常出错、中断,不能正常运行或者运行某些命令出错。

故障可能原因:因为在模块内也有一套软件在其中运行。软件的中断{或者是运行完毕}有这么两个概念,"软关机"和"硬关机"。软关机是指通过 AT 指令"AT+CPOF"来命令模块关机,从让模块的软件系统正常中断,这样就不会产生错误。"硬关机",是指直接给模块断电,强行中断软件的运行,这样往往会导致软件上的错误发生。一次,两次模块,没有什么问题。但是,多次这样操作,就会导致模块软件上的损坏。

故障发生:一般在实验室测试模块的时候,因为经常断电、插拔,容易导致这样的软件损坏。另外,在设计上没有考虑到用户关机的情况,在我们工作的过程中,发现不少我们的客户,在设计上往往忽略"最终客户"使用的情况,"最终客户"往往会对客户的产品直接断电,这样也容易导致软件上的损坏。

解决方法:在关机之前一定要让模块运行"at+cpof"命令,先正常关机。在电路设计上可以考虑增加一个比较大的电容,在"最终客户"给你们的产品断电之时,电容还能暂时向模块供电,并且在这个时候给模块发送"at+cpof",运行这个正常关机的 AT 指令。

修理方法:一般来说,这样软件上的损坏,不涉及到硬件。您可以寄回来给我们,我 们把软件系统重新装一遍即可。

- (2) 模块硬件上常见的损坏。
 - 故障可能原因:(1)给模块供电过高,导致模块内部部件烧坏。
 - (2)天线焊接不当,导致射频部分烧坏。

解决方法:

- (1) 在模块供电设计上请注意参考本文件夹目录下 WM_PRJ_WM2D_PTS_001-001d
- "12 页"供电要求来设计。而且,要注意模块刚刚启动时要求要达到的峰值电流和文波要求。

该文档提供了完整的电路设计上的规范。请客户要认真阅读。Wismo2d 的 60 个引脚的各个引脚的功能描述在"42页"。

(2)天线焊接请参考天线焊接示意图。



****注:"WMO2C 开发板资料"和"wismo2c.wismo2d 开发板电路图"为我公司提供的开发板的电路图。提供的为标准串口通信,带语音功能。另,购买该开发板的客户,请注意保护开发板上的60 pin 插座,在拔插wismo2d 模块的时候,一定要"垂直用力,两只手小心插拔"。要不然容易导致60 插座损坏。

北京 wavecom 专营店

网站	www.sendsms.cn
电话	010-82355864,82358387,82356956,
	82356576,82356577,82356575
MSN	shenzy@mailer.com.cn
QQ	734359298
skype	s0z0y00